


# Tips mellan serviceintervallerna



Nu har din motorcykel blivit justerad efter fabrikatens alla anvisningar. Du skall nu kunna köra din motorcykel utan problem tills nästa serviceintervall infaller.

Du bör ändå tänka på följande punkter för att gardera dig mot eventuella störningar.



Tvätta inte motorcykeln med högtryck. Även ett lågt tryck kan förorsaka vatteninträning i elkomponenter, förgasare / insprutningssystem, hjullager, styrlager, svinglager, belysning, blinkers, instrument mm.

Efter tvätt är det lämpligt att smörja röliga delar som fotpinnar, sidostöd, broms- och växlingsleder.

Du som har en mc med kedjedrift kontrollera kedjespänningen var 50-80 mil. Smörj kedjan med kedjesprej så fort den blir torr, helst efter körning och torks över natten.

Till sist önskar vi på Tving MC-service dig många härliga mil med din motorcykel.



**Tving MC-service**  
*Your local dealer*

Välkommen åter !

Anders och Kim